

OBJECTID_1	Message	Avstånd till avverkning under 10 år			Avstånd till avverkning 10-25 år			Skattad slutavverkad skogsmark inom tillrinningsområde (under 10 år)			Skattad avverkad skogsmark inom tillrinningsområde (10-25 år)			Annan vattenpåverkan			
		direkt anslutning	inom 100 m	över 100 m	direkt anslutning	inom 100 m	över 100 m	0-10%	10-50%	över 50%	0-10%	10-50%	över 50%	Ravin i anslutning till skada	Markberedings fåror in mot skada	Körskador, grävvägar, skogsbilvägar	Övrigt
1	Vägen delvis bortspolad			x			x		x			x					tätort, vägkorsning, anslutande vägdike
2	Skadad vägtrumma			x			x	x				x		2 vattendrag med raviner			gles skog på höjder, åker, anslutande vägar, överfart vattendrag. Sammanfaller punkt 5
3	Vägen helt bortspolad			x	x			x			x			vattendrag med mindre ravinformationer		körning/markberedning mot bäck	aktivt skogsbruk mot bäck. Sammanfaller p 39
4	Stora delar av vägen bortspolad			x	x				x			x			markberedning leder vatten mot basväg	basvägar/körspår mot väg	dessutom tydliga diken från avverkade områden mot väg. Sammanfaller m p 16
5	Skadad vägtrumma Om möjligt välj annan väg.			x			x	x				x		2 vattendrag med raviner			gles skog på höjder, åker, anslutande vägar, överfart vattendrag. Sammanfaller punkt 2
6	Vägen är åter förbar men det råder begränsad framkomlighet.			x			x	x			x					Skogsbilväg korsar två vattendrag som går mot skada	enormt avrinningsområde med skogsbilväg upp längsmed bäck. Sammanfaller p 55
7	Vägen helt bortspolad.			x			x	x			x			ja vid eller i anslutning till skada		hygge med kraftiga körskador in mot väg öster om skadepunkt	bäck med stort avrinningsområde, hygge med körskador. Sammanfaller med punkt 57
8	Underminering och mycket begränsad framkomlighet eventuellt helt oframkomlig.			x			x	x (svårt pga åker mm)			x (svårt pga åker, väg mm)						vattendrag m ravin 130 m nedan. Samma som p 26
9	Vägen bortspolad. I nuläget oklart när åtgärder kan påbörjas.	x					x	x				x				Skogsbilväg som korsar vattendrag som rinner mot väg. Skogsbilväg ansluter väg samt gallringsvägar	Avverkningar diktan nedan och inverkan på vattenflöde ovanifrån
10	Vägen är bortspolad. den kommer att vara avstängd tills vidare. Förbifart för personbilar finns på platsen.			x	x			x					x			ja men oklart i slutning	väg i lågpunkt med större avverkning längsmed. Sammanfaller m 59

11	Vägen har spolats bort			x			x		x		x						rensat rätat vattendrag från åkermark mot skadad väg. Sammanfaller m 30
12	Vägen bortspolad. I nuläget oklart när åtgärder kan påbörjas.			x	x				x				x			skogsbilväg, gallringsvägar	skog nedtaget på fastmark i mmyrområde o slänter mot myr. Sammanfaller m 44
13	Mycket vatten på vägbanan			x			x		Svårt bedöma pga tätort				Svårt bedöma pga tätort				tätort nedan villabebyggelse
14	Översvämnig i rondellen. Risk för begränsad framkomlighet.			x			x										bitvis gles skog/berg idagen
15																	
16	Stora delar av vägen bortspolad			x	x					x			x		markberedning leder vatten mot basväg	basvägar/körs på mot väg 4	dessutom tydliga diken från avverkade områden mot väg Sammanfaller m p 4
17	Vägen är halvt bortspolad			x			x			x			x		in mot vattendrag mot skada	skogsbilväg, körskador vid/mot vattendrag mot skada	Vattendrag i dalgång med stort avrinningsområde o hårt avverkade kanter. Skada där väg korsar vattendraget. Sammanfaller m p 53
18	Vägen bortspolad. Oklart när åtgärder kan påbörjas.			x			x		x (beror dock av skogsbilv)				x	ravinliknande formationer längs hela slänten	markberedning för mot skogsbilväg	skogsbilväg ansluter mot skada - fångar trol vatten från stort område	skogsbilv fångar vatten längs 2 km släntfot o leder mot väg. Sammanfaller punkt 21
19	Vägen är översvämmad och delvis bortspolad.			x			x		x (svårt bedömt pga väg/diken)				x (svårt pga väg, diken)			anslutande vägs som korsar 2 vattendrag fångar trol vatten	skogsbilv kan bidra o leda vatten mot anslutande väg. Sammanfaller p 46
20	Mycket vatten på vägen. Begränsad framkomlighet.	x för skogsbilv					x		x			x				nyanlagd skogsbilv som gångar mkt vatten	ny skbilv - verkar förbereda kommande avverkning

21	Vägen bortspolad. Oklart när åtgärder kan påbörjas.			x			x	x (beror dock av skogsbilv)					x	ravinliknande formationer längs hela slänten	markberedningar mot skogsbilv	skogsbilv ansluter mot skada - fångar trol vatten från stort område	skogsbilv fångar vatten längs 2 km släntfot o leder mot väg. Sammanfaller punkt 21
22	Vägen delvis bortspolad. I nuläget oklart när åtgärder påbörjas			x			x	x				x		ja, större som väg korsar			bostäder, andra vägar o raviner samt tunnare skog. Sammanfaller p 36
23	Vägen delvis bortspolad. Oklart när åtgärder kan påbörjas.			x			x		x		x					körskador/spår upp och ned längs slänt	avverkningar 3+3 ha surdrag mot väg. Sammanfaller p 51
24	Vägen delvis bortspolad. Åtgärd pågår.			x			x	x			x						vägenslutning gård, anlagd där vatten rör sig naturligt. Sammanfaller p 38
25	Vägen delvis bortspolad. Oklart när åtgärder kan påbörjas	ej möjligt att ange då platsbeskrivning ej stämmer med koordinat															ej möjligt att bedöma platsbeskrivning ej stämmer med koordinat. Sammanfaller p 66
26	Underminering och mycket begränsad framkomlighet eventuellt helt oframkomlig.			x			x	x (svårt pga åker mm)			x svårt pga åker, väg mm)						vattendrag m ravin 130 m nedan. Samma som p 8
27	Mycket vatten på vägbanan			x			x	x			x					gallringsvägar	beskrivning av skadepunkt stämmer ej med läge av skada. Vatten från bäck på väg trol.
28	Vägen delvis bortspolad strax norr om Skog. Mycket begränsad framkomlighet.		x				x	x				x		ravin i bäcke nedan skada			vatten kan komma från bäck. Sammanfaller m p 58
29	Vägen helt bortspolad. Oklart i nuläget när åtgärder kan påbörjas.			x			x	x				x		ravin nedan och där väg korsar vattendrag			trol skada där väg korsar bäck eller innan. Stort avrinningsområde. Ej säkert skog inverkar. Sammanfaller p 32
30	Vägen har spoolats bort			x			x		x		x						rensat rätat vattendrag från åkermark mot skadad väg. Sammanfaller m 11

																	underminering där väg korsar vattendrag - mkt åkermark i tillrinningsområde
31	Påbörjad underminering av väg			x			x	x		x							
32	Vägen helt bortspolad . Oklart i nuläget när åtgärder kan påbörjas.			x			x	x					x	ravin nedan och där väg korsar vattendrag			trol skada där väg korsar bäck eller innan. Stort avrinningsområde. Ej säkert skog inverkar. Sammanf med p 29
33	Vägen är avstängd på grund av vägskada. Sluttiden är preliminär och kan komma att ändras.			x			x	ej möjligt avgöra		ej möjligt avgöra							väg går på svämplan längs vattendrag
34	Vägen är bortspolad . Vägen är avstängd.		x				x	svårt avgöra, biflöde Ångerman älv		svårt avgöra, Ångerman älv							bäck o svämplan Ångermanälv.ven. Sammanf p 45
35	Vägen är åter förbar men det råder begränsad framkomlighet.			x			x						x	x väg längs med ravinkant			tunnar jordtäckte på höjd ovan. Sammanfaller p 52
36	Vägen delvis bortspolad . I nuläget oklart när åtgärder påbörjas			x			x	x					x	ja, större som väg korsar			bostäder, andra vägar o raviner samt tunnare skog. Sammanf m p 36
37	Vägen delvis bortspolad . Oklart när åtgärd kan påbörjas.			x			x		x		x						anslutande olång skogsbilväg m djupa diken
38	Vägen delvis bortspolad . Åtgärd pågår.			x			x	x		x							vägenslutning gård, anlagd där vatten rör sig naturligt. väg till gård Sammanf p 24
39	Vägen helt bortspolad . Oklart när åtgärd kan påbörjas.			x	x			x		x				vattendrag med mindre ravinformati oner			körning/mark berdning mot bäck Sammanfaller p 3
40	Mycket vatten som rinner över vägen . Begränsad framkomlighet.			x			x	x		x (svårt - lång slänt)							Anslutande lång kraftledningsgata med körspår/grävning i

																	mkt infrastruktur, exploatering - väg mot grustag ansluter. Sammanf p 49
41	Vägen åter farbar men det är mycket begränsad framkomlighet.			x		x			x				x (svårt avgöra)		äldre fåror mot vägbank		
42	Mycket vatten på vägbanan. Risk för underminerad väg.	x del av vägsträcka)				x del av sträcka				x		x				flera anslutande skogsbilv + avverkning	svårt avgöra exakt skadepunkt utifrån koordinat o beskrivning. Sammanf p 64
43	Mycket vatten på vägbanan . Begränsad framkomlighet.													väg korsar vattendrag med ravin 2 ggr		skogsbilv ansluter mellan vattendragstsk orsning	bäcken stort avrinningsområde - svårt besakta
44	Vägen bortspolad. I nuläget oklart när åtgärder kan påbörjas.																skog nedtagat på fastmark i myrområde o slänter mot myr. Sammanfaller m 12
45	Vägen är bortspolad . Vägen är avstängd.																bäck o svämplan Ångermanälven. Sammanf p 34
46	Vägen är översvämmad och delvis bortspolad.																anslutande vägsom korsar 2 vattendrag fångar trol vatten
47	Mycket vatten på vägen. Risk för att det är oframkomligt.	x	x	x	x	x	x	x	x								längre sträcka mellan höjder med flertalet avverkningar mot väg. Längs väg flera bäckar, myrområden och hårt avverkat. Sammanfaller m p 68
48	Mycket vatten över vägen - Begränsad framkomlighet.																bostäder, åkermark men stort avrinningsområde för vattendrag nedskuret. Sammanfaller p 56
49	Vägen åter farbar men det är mycket begränsad framkomlighet.																mkt infrastruktur, exploatering - väg mot grustag ansluter. Sammanf p 41
50	Vägen är bortspolad mellan Kärr och Kärrsrå	x (beror på skadans lokalisering)															anslutande skogsbilv som korsar bäck och med stort uppsamlingsområde

51	Vägen delvis bortspolad . Oklart när åtgärd kan påbörjas.			x			x		x		x						körskador/spår upp och ned längs slänt	avverkningar 3+3 ha surdråg mot väg. Sammanf p 23
52	Vägen är åter förbar men det råder begränsad framkomlighet.			x			x		x			x		x väg längs med ravinkant				tunnar jordtäckte på höjd ovan. Sammanfaller p 35
53	Vägen är halvt bortspolad			x			x		x			x			in mot vattendrag mot skada	skogsbilväg, körskador vid/mot vattendrag mot skada	Vattendrag i dalgång med stort avrinningsområde o hårt avverkade kanter. Skada där väg korsar vattendraget. Sammanfaller m p 17	
54	Vägen avstängd på grund av vägras. Oklart i nuläget när åtgärder kan påbörjas.			x			x		x			x					grävda anväsnings/trummor o skogsilv ansluter. Svårt avgöra	
55	Vägen är åter förbar men det råder begränsad framkomlighet.			x			x		x			x				Skogsbilväg korsar två vattendrag som går mot skada	enormt avrinningsområde med skogsbilväg upp längsmed bäck. Sammanf p 6	
56	Mycket vatten över vägen Begränsad framkomlighet.			x			x		x			x		väg korsar vattendrag med ravin ovan o nedan skada			bostäder, åkermark men stort avrinningsområde för vattendrag nedskuret. Sammanfaller p48	
57	Vägen helt bortspolad . Vägen är helt blockerad i båda riktningar.			x			x		x			x		ja vid eller i anslutning till skada		hygge med kraftiga körskador in mot väg öster om skadepunkt	bäck med stort avrinningsområde, hygge med körskador. Sammanfaller med punkt 7	
58	Vägen delvis bortspolad . Mycket begränsad framkomlighet.	x					x		x			x		ravin i bäcke nedan skada			vatten kan komma från bäck. Sammanfaller m p 28	
59	Vägen är bortspolad . den kommer att vara avstängd tills vidare. Observera att omledning saknas.			x	x				x				x			ja men oklart lutning	väg i lågpunkt med större avverkning längsmed. Sammanfaller m 10	
60	Vägen delvis bortspolad . Oklart i nuläget när åtgärder kan påbörjas.			x					x					flertal raviner mot väg			svårt bedöma avrinningsområde då järnväg skär av flöde mot väg	

61	Vägen bortspolad. Oklart när åtgärd kan påbörjas.			x		x			x			x				basväg mot större avverkning ovan slänt	basväg ansluter mot väg. Går i vattenrik sänka
62	Vägen bortspolad. Oklart i nuläget när åtgärder påbörjas		x		x				x			x				kraftigt sönderkörda basvägar mot väg och avlägg längs väg	kraftiga körsador i fuktstråk som ansluter mot väg
63	Vägen delvis bortspolad. Oklart i nuläget när åtgärder kan påbörjas.			x			x		x			x					åkermark med dikessystem mot väg. Sammanfaller m 69
64	Mycket vatten på vägbanan. Risk för underminerad väg.	x del av vägsträcka)				x del av sträcka				x			x			flera anslutande skogsbilv + avverkning	svårt avgöra exakt skadepunkt utifrån koordinat o beskrivning. Sammanf p 42
65	Vägen delvis bortspolad. Oklart i nuläget när åtgärder kan påbörjas. Förfart för personbilar finns.				x			x			x				vattendrag med ravin korsas	skogsbilv i botten av ravinen som går mot väg	skogsbilv bäckravin o stora kala ytor. Troi vatten från bäck och vågdike
66	Vägen delvis bortspolad. Oklart när åtgärder kan påbörjas	ej möjligt att ange då platsbeskrivning ej stämmer med koordinat															ej möjligt att bedöma platsbeskrivning ej stämmer med koordinat. Sammanf p 25
67	Vägen helt bortspolad. Oklart när åtgärd kan påbörjas.				x			x		x			x			grävväg upp mot anmälan?	Tunt jordtäck/berg på höjderna. Potential att bli probleme när anmälda områden avverkas
68	Mycket vatten på vägen. Risk för att det är oframkomligt.	x	x	x	x	x	x	x		x			x				längre sträcka mellan höjder med flertalet avverkningar mot väg. Längs väg flera bäckar, myrområden och hårt avverkat. Sammanf m p 47
69	Vägen delvis bortspolad. Oklart i nuläget när åtgärder kan påbörjas.				x			x		x			x				åkermark med dikessystem mot väg. Sammanfaller m 63
70	Vägen delvis bortspolad. I nuläget oklart när åtgärder kan påbörjas.				x			x		x			x (svårt pga jv, o två olika ravinbäckar mot väg		2 raviner korsas av väg		järnvägstunnel samt åkermark ovan väg